



## **ANÁLISE QUÍMICA DA SUPERFÍCIE DE IMPLANTES ANTES E APÓS CONTATO COM PINÇA DE TITÂNIO: ESTUDO REALIZADO POR MEV E EDS**

Mariana Evangelista Santos\*, Sandra Cássia Sardinha, Sérgio Wendell, José Rodrigo Mega Rocha

mariana\_evangelista@outlook.com

Universidade Federal da Paraíba, UFPB, João Pessoa-PB

**Categoria:** Pesquisa

**Introdução:** De acordo com a Literatura a superfície de recobrimento dos implantes deve ser majoritariamente de Titânio oxidado na forma de TiO<sub>2</sub>(dióxido de titânio). Porém, algumas situações como métodos de esterilização, de embalagem e de manuseio dos implantes podem contaminar essa superfície e interferir diretamente na osseointegração. Durante um procedimento de colocação de implantes, algumas vezes é necessária manipulação do implante pelo cirurgião. Essa manipulação é tecnicamente orientada a ser realizada através de pinças de titânio específicas disponíveis nos kits cirúrgicos, as quais não são de uso descartável, sendo reutilizadas após lavagem e esterilizadas. Isso certamente levanta suspeitas de alguns cirurgiões, de que a manipulação de implantes com essas pinças poderia levar à contaminação química da superfície dos implantes. **Objetivo:** Verificar se havia contaminação química detectável da superfície de implantes, após o contato com pinça de titânio. **Metodologia:** Foram realizadas avaliações químicas da superfície de 03 implantes BRANEMARK® através MEV (microscópio eletrônico de varredura) e EDS (energia dispersiva de raios x), antes e após o contato com uma pinça de titânio, utilizada rotineiramente em uma clínica odontológica. **Resultados:** Presença de titânio em 99,51% de média, nas superfícies antes do contato com a pinça de titânio; 99,43% de média de titânio após o contato com a pinça de titânio. Elementos como ferro, silício, cloro e alumínio foram encontrados em concentrações menores que 0,55% tanto antes quanto depois da manipulação com a pinça. **Conclusão:** Não houve contaminação química detectável pela metodologia empregada neste estudo da superfície dos implantes, após o contato com a pinça de titânio. Entretanto, uma amostra mais significativa e o emprego de uma metodologia que possa definir com mais precisão as áreas de análise, parecem ser necessários para resultados ainda mais consistentes.

**Descritores:** Implantes; Titânio; Análise Química; Superfície.